

Használati utasítás-nagy kijelzős hőmérő-páratartalom mérő

Termékspecifikációk:

-Mérési tartomány celsius: -10 ° +50 Celsius

(-58+158F) tűréshatár:±1fok(1,8F)

Relatív páratartalom mérési tartomány:10% -99% Tűréshatár:±-5%

Elem típusa:AAA-(tartozékként csomagolva)



Funkciógombok 1.: MODE: Ifunkcióváltó, és óra beállítás2.:ADJÉbresztési funkció kapcsolás
3.:Memory: mérési memória a maximális, és minimális értékekhez.

Az óra és dátum beállítása: Nyomjuk meg hosszan a MODE gombot-majd az aADJ gomb megnyomásával növeljük az értéket a kívánt beállításig. óra, és perc között a MODE gomb megnyomásával válthatunk. A dátum beállítása Az ADJ hosszan történő megnyomásával állítható